



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ**
ул. Юбилейная, 31 А, г. Тольятти, 445037



390880 538304

Директору МБОУ г.о. Тольятти
«Школа № 72»

Гамову С.И.

School72@edu.tgl.ru

15.03.2024 №Прдр-212-101-24/-212

На № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений требований
санитарно-эпидемиологического
законодательства, требований пожарной безопасности

Прокуратурой района совместно с инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области, специалиста территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольятти проведена проверка исполнения МБОУ г.о. Тольятти «Школа № 72» требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – закон № 273-ФЗ) одним из принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования является, в том числе, приоритет жизни и здоровья человека.

В силу ст. 28 Закона № 273-ФЗ образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной организации.

К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся в том числе: создание необходимых условий для охраны жизни и здоровья обучающихся.

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников

образовательной организации; соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Положениями п. 8 ч. 1 ст. 41 Закона № 273-ФЗ предусмотрено, что охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, поэтому образовательные учреждения в целях обеспечения безопасности несовершеннолетних обучающихся во время образовательного процесса обязаны организовать мероприятия по приведению объектов образования в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, противопожарной и антитеррористической безопасности.

Образовательные организации должны соблюдать общие требования к обеспечению пожарной безопасности, предусмотренные Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ), от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Кроме того, руководителям образовательных организаций необходимо обеспечить соблюдение требований, установленных специально для образовательных организаций, касающихся проведения опытов (экспериментов) с опасными веществами и материалами, вместимости учебных классов и кабинетов, обучения требованиям пожарной безопасности.

Обучение учащихся мерам пожарной безопасности является обязательным для образовательной организации (ч. 5 ст. 25 Закона № 69-ФЗ). Так, перед началом каждого учебного года (семестра) с обучающимися требуется проводить занятия-инструктажи по обучению противопожарным требованиям.

Также, руководитель образовательного учреждения должен организовать обучение подчиненных работников мерам пожарной безопасности (ст. 37 Закона № 69-ФЗ), в частности, разъяснить правила поведения при возникновении чрезвычайной ситуации, порядок эвакуации из здания учреждения, порядок оказания первой медицинской помощи, способы индивидуальной защиты от огня и продуктов горения в случае пожара.

В соответствии со ст. 38 Закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в

пределах их компетенции. За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности граждане и ответственные должностные лица могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В ходе проведения проверки с участием инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов (ворот), установленных на проездах и подъездах к зданию, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки шлагбаума (ворот) не предусмотрено. Устройство видео- и аудиосвязи с местом установки шлагбаума (ворот) для их дистанционного открывания находится в неработоспособном состоянии. Конструкция ворот ограждения не предусматривает их дистанционного открывания (нарушение п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

- в помещениях подвала допущено хранение горючих материалов (ранее эксплуатируемые под спортивные помещения - стены обшиты горючим материалом) (нарушение п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

- руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности обеспечивающие исправное состояние указанных средств (по факту - на момент проверки отключены шлейфы № 3 (3 этаж кабинеты 331, 332, 333, 334, коридор, подсобные помещения), № 7 (2 этаж кабинеты 231, 232, 233, 234, коридор, подсобные), № 12 (1 этаж кабинеты 131, 132, 133, 134, коридор, электрощитовая); табло «Выход» в помещении подвала; выход № 5; с западной и восточной стороны здания 3 этаж; с западной стороны центральный вход 1 этаж не исправны (светодиоды внутри табло не обеспечивают свечения необходимого для органолептического восприятия человеком (органами зрения), а также при срабатывании ручного пожарного извещателя около центрального входа, сигнал о сработке системы пожарной сигнализации на прибор приемно-контрольный поступил, однако система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре запустилась только в помещениях для педагогического состава, а только потом запустилась во всем здании общеобразовательного учреждения (проект не представлен) (нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

- при оборудовании здания, автоматической пожарной сигнализацией, не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции (отсутствует устройство блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации) (нарушение ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.1.2, п. 7.1.3 СП 484.1311500.2020 «Система противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 4.8, 6.4.5 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.);

- при установлении требований пожарной безопасности к применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для покрытия полов и потолков на объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (в рекреациях деревянный паркетный пол покрыт лаком; в спортивном зале деревянный паркетный пол покрыт краской; потолок в спортивном зале в подвале обшит пластиковыми панелями, на полу ковровин) документация не представлена (нарушение п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

- запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри помещения общеобразовательного учреждения (эвакуационные выходы из подвала с западной и восточной сторон здания; выход № 4 на первом этаже здания, на центральном входе на двери где рампа металлоискателя изнутри на ключ) (нарушение п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

- допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (в помещении вентиляционной камеры; в помещениях подвала; в подсобном помещении напротив помещения электрощитовой) (нарушение п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

- допущено размещение (складирование) горючих материалов ближе 1 метра от электрощитов (кабинеты № 241 и № 343, актовый зал возле сцены, помещение кухни, в столовой, в кабинете трудов) (нарушение п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений и объемно-планировочных решений эвакуационных путей (на путях эвакуации возле центрального входа с южной стороны здания размещено помещение музея, выгороженное пластиковыми панелями) (нарушение п. 23, п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

- в местах, где имеется опасность механического повреждения (спортивный зал) систем противопожарной защиты не предусмотрена защитная конструкция пожарных извещателей пламени, ручных пожарных извещателей (нарушение ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.34. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»);

- на объекте защиты допускается эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности помещений санитарного узла в здании школы, под помещение складского и технического назначения (напротив помещения электрощитовой подсобные помещения), не отвечающих нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности (нарушение п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

- помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (отсутствуют противопожарные двери в подсобных помещениях напротив помещения электрощитовой, фактически эксплуатирующихся под размещение обслуживающего персонала (слесарь) и хранение хозяйственного инвентаря) (нарушение ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1, п. 5.1.2, п. 5.5.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»).

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 утверждены санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

В ходе проведения проверки с участием специалиста территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольятти выявлены следующие нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно:

- в кабинете № 243 окна оборудованы не регулируемые солнцезащитными устройствами (короткий тюль) нарушение п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20);

- частично пол в кабинете № 343 имеет дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию (нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20);

- частично стены в кабинете № 155 имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);

- остекление окон выполнено с нарушенной целостностью (трещины) или не проведена замена отсутствует 1 стекло в кабинетах № 155, № 211, туалете для девочек на 2 и 3 этаже (нарушение п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20).

Таким образом в МБОУ г.о. Тольятти «Школа № 72» нарушаются требования законодательства в области пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства.

Причинами и условиями выявленных нарушений является невнимательное отношение к исполнению обязанностей сотрудников учреждения, ослабление контроля за работой подчиненных сотрудников со стороны руководства МБОУ г.о. Тольятти «Школа № 72».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Автозаводского района г. Тольятти, принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя директора по административно-хозяйственной работе, а также иных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

3. О месте и времени рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокуратуру района.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах проинформировать прокуратуру района в установленный законом срок.

Заместитель прокурора района

советник юстиции

Э.В. Гасанова

А.А. Сидорова, тел.: 8-927-609-48-6

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 570676801C152855DD3172BD9C3480C5
Владелец Гасанова Эльмира Вагифовна
Действителен с 25.01.2023 по 19.04.2024